


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

AIR SPRAY GUN



ASG1061




SCAN FOR VIDEO

Eredeti utasítások

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Fontos biztonsági utasítások



1. Mert a bizonyos anyagok permetezése által létrehozott mérgező gőzök mérgezést és súlyos egészségkárosodást okozhatnak. Mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt és légzőkészüléket, hogy megelőzze a mérgező gőz, az oldószer és a festék érintkezését szemeivel vagy bőrével. (lásd az 1. ábrát).
2. Soha ne használjon oxigént, éghető gázt vagy bármilyen más palackozott gázt energiaforrásként, mert robbanást és súlyos személyi sérülést okozhat. (lásd a 2. ábrát).
3. A folyadék és az oldószer nagyon gyúlékony vagy éghető lehet. Kérjük, a szerszámot csak jól szellőző helyen használja, és kerülje a gyújtóforrásokat, mint például a dohányzást, a nyílt lángot és a dekrillációs veszélyt. (lásd a 3. ábrát).
4. Húzza le a szerszámot a levegőellátó tömlőről, mielőtt karbantartást végezne a szerszámon, és használaton kívül, vészleállítás és a szándékolatlan működés megelőzése érdekében ajánlott egy golyóscsap elhelyezése a pisztoly közelében a levegőellátáshoz.
5. Használjon tiszta, száraz és szabályozott, 3,0-4,0 bar nyomású sűrített levegőt, soha ne lépje túl a maximálisan megengedett üzemi nyomást, amely 8,3 bar (120psi) (lásd a 4. ábrát).
6. Soha ne használjon homogén szénhidrogén oldószert, amely kémiai reakcióba léphet az alumínium- és cinkalkatrészekkel, és amely kémiailag kompatibilis az alumíniummal és a cinkkel.
7. Soha ne irányítsd a fegyvert magadra vagy másokra.
8. Mielőtt használatba venné az eszközt, győződjön meg róla, hogy minden csavar és sapka szorosan meg van húzva, hogy elkerülje a szivárgást;
9. Festés előtt ellenőrizze a ravasz és a fúvóka szabad mozgását, hogy biztosítsa

az eszköz megfelelő működését.


10. Soha ne módosítsa ezt az eszközt más alkalmazásokra. Csak a gyártók által ajánlott alkatrészeket, fúvókákat és tartozékokat használja.

SPECIFIKÁCIÓK

Műszaki adatok

Modellszám.	ASG1061
Minta szélessége:	180-250 mm
Üzemi nyomás:	2-3,5 bar
Légkondik:	4,2-7,1 cfm (119-200 L/perc)
Szabványos fúvóka:	1,4 mm
Festékkapacitás:	600 köbcenti
Levegő beömlő:	1/4 hüvelyk

MŰVELETI KÉP



MŰVELET

Használati utasítások

Előkészítés

1. Miután kicsomagolta a terméket, alaposan vizsgálja meg, nem sérült-e meg a szállítás során. Ügyeljen arra, hogy a szerelvényeket, csavarokat stb. szorosra húzza, mielőtt az egységet üzembe helyezi.
2. Alaposan keverje össze és hígítsa a festéket a festék gyártójának utasításai szerint. A legtöbb anyag simán permetezhető, ha megfelelően hígítják.
3. Szűrje le az anyagot szűrőn, sajtvasznon vagy festékszűrőn keresztül.
4. Töltse meg a kannát körülbelül %-ig, és indítsa el a légkompresszort.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne lépje túl a szórópisztoly vagy a kompresszorrendszer bármely más részének maximális nyomását.

5. Miután csatlakoztatta a pisztolyt a légeellátáshoz, kérjük, győződjön meg arról, hogy a folyadéksapka, a tartály és a légcső szorosan csatlakozik a festékszóró pisztollyal.
6. Állítson fel egy darab kartont vagy más hulladék anyagot célpontként, és igazítsa be a legjobb permetezési mintázat eléréséhez.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Soha ne célozzon vagy permetezzen magára vagy másokra, mert ez súlyos sérülést okozhat.

7. Ellenőrizze az anyag állagát, ha néhány ecsetvonást végez egy karton célra. Ha az anyag még mindig túl sűrűnek tűnik, adjon hozzá egy kis hígítót.

Gondolkodj figyelmesen!

Ne lépje túl a festékgyártó hígítási ajánlásait.

Művelet

1. Kezdje el permetezni. Mindig tartsa a pisztolyt merőlegesen a munkafelületre.
2. Tartsa a szórófejet körülbelül 15-30 cm távolságra a munkafelülettől. Fogja meg a szórópisztolyt úgy, hogy merőleges legyen a szórási területre, majd mozgassa párhuzamosan többször, a szórópisztoly mozgásának közepén megállva festékréteg felhalmozódáshoz és festékcsurgáshoz vezet. Ne legyezze a szórópisztolyt egyik oldalról a másikra festés közben. Ez a festék közepén felhalmozódást, a stroke végein pedig elégtelen bevonatot eredményez.
3. Helyesen húzza meg a fegyver ravaszát. Indítsa el a fegyvert a húzás kezdetén, mielőtt meghúzza a ravaszt, és engedje el a ravaszt, mielőtt megállítja a fegyvert a húzás végén. Ez az eljárás minden húzást összekever a következővel, anélkül, hogy átfedést vagy egyenetlenséget mutatna.
4. A felvitt festék mennyisége változtatható az ecsetvonások sebességével, a felülettől való távolsággal és a folyadékszabályzó gomb állításával.
5. Hajtsa át az ecsetvonásokat csak annyira, hogy egyenletes réteget kapjon.
MEGJEGYZÉS: Két vékony festékréteg jobb eredményt ad és kisebb eséllyel csorog, mint egy vastag réteg.
6. Használjon egy darab kartont pajzsként, hogy felfogja a túlpermetet a munka széleinél és megvédje a többi felületet.

KARBANTARTÁS

A hiányos tisztítás működési hibákhoz és a ventilátor alakjának romlásához vezethet.


1. Öntse át a maradék festéket egy másik edénybe.
2. Szerelje szét a festékszóró pisztolyt, ügyelve arra, hogy a tűt eltávolítsa, mielőtt a fúvókát szétszerelné, hogy elkerülje a fúvóka zár burkolatának sérülését.
3. Tisztítsa meg az összes festékjáratot és a fúvókát. A többi alkatrészt oldószerbe mártott ecsettel tisztítsa meg.
4. Szerelje össze újra a festékszóró pisztolyt, és permetezzen egy kis mennyiségű oldószert, hogy eltávolítsa az összes maradékot a festékjáratokból.
5. Miután a termék eltörik, azt egy speciális újrahasznosító ügynökséghez kell küldeni, és nem szabad szabadon eldobni.

⚠ FIGYELEM

Soha ne használjon fémet vagy más tárgyakat, amelyek károsíthatják a fúvóka és a kupak lyukait. Soha ne merítse teljesen a permetezőpisztolyt az oldószerbe. Soha ne használjon olyan alkatrészeket vagy részegységeket, amelyek nem az eredeti gyártó termékei.

Tárolás

1. Amikor nem használja a szórópisztolyt, fordítsa el az adagolószabályzó gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kinyíljon, ez csökkenti fogja a rugófeszültséget a tű folyadékhegyén.
2. A szórópisztolyt ALAPOSAN meg kell tisztítani és enyhén meg kell kenni.



MADE IN CHINA 0124.V12

   INGCO Global

www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China